

## Mängelliste, allgemeine Teile Haus F

Nr.	Ort	Mangel
1	Treppenhaus, 3. OG	Plattenbelag zwischen oberstem Tritt und angrenzender Platte auf der Seite zum Lift starker Höhenunterschied, Gefahr des Stolperns je nach Schuhwerk
2	Treppenhaus, 3. OG	Kitt-Fuge über Treppenhausfenster zu Decke nicht vorhanden
3	Treppenhaus, 3. OG	Oberstes Fenster unterer Rahmen Holz teilweise nicht gestrichen, resp. abgeschabt
4	Treppenhaus, 2. OG	„Schnattere“ in Fensterrahmen, Rahmen sollte nochmals gestrichen werden
5	Treppenhaus, 2. OG	Steckdose hat sichtbares Verputzloch auf der Seite (Gefahr für Kinder)
6	Treppenhaus, 1. OG	„Schnattere“ in Fensterrahmen
7	Treppenhaus, 1. OG	Liftschwelle zerkratzt, schleifen oder polieren
8	Treppenhaus, 1. OG	Montagelöcher des Vordachs müssen verschlossen werden
9	Kellergang, 1. UG	Verputz/Farbe ausbessern
10	Gang zu Garage, 1. UG	Schutz der Lüftungsisoliation bei der Türe zur Garage
11	Gang zu Garage, 1. UG	Fugen Türzarge zu Garage sind nicht gemacht
12	Treppenhaus, 2. UG	Türe zu weiteren Kellern ist falsch gebandet, sollte von aussen gesehen links angeschlagen sein, wie die vergleichbare Türe im 1. UG
13	Treppenhaus, 2. UG	Rost drückt durch die Farbe rechts von der Liftfront
14	Treppenhaus, 2. UG	Treppenpodest vorstehende Kante
15	Treppenhaus Liftfronten	Generell: Fugen oben sind teilweise nicht gemacht
16	Treppenhaus, 2.UG	Unterstes Geländer rechts besser befestigen
17	Eingangstüre	Türfalle innen „lottert“
18	Nordfassade	Offene Dose hinter Briefkästen
19	Nordfassade	4-5 Löcher in Fassade (vermutlich von Gerüstankern), welche nicht verschlossen wurden
20	Nordfassade	Fassadenschaden über Eingang, rechts von Treppenhausfenster
21	Nordfassade	Fenstersims, oberstes Fenster Treppenhaus, Schutzfolie nicht sauber entfernt
22	Nordfassade	Fenstersims, Fenster Bad Wohnung Neeser, Schutzfolie nicht sauber entfernt
23	Dachvorsprung Nord/West	Blechecke mit Duck Tape abgedichtet?
24	Dach, Ecke Nord/West	Blech äusserste Ecke Schutzfolie nicht sauber entfernt
25	Fassade West, Sockelgeschoss	Loch in Fassade/Isolation
26	Balkonsockel-Front EG	Schwarzer Strich, Reinigung
Allgemein		
27	Garage (Spital & Besucher)	Rohrisolations-Abdeckung, Ecke fehlt
28	Garage (Spital & Besucher)	Luftaustritts-Deckel fehlt
29	Garage Ausfahrtsrampe	Randschwelle Ecke unten rechts abnehmen, so dass sie entschärft ist. Gefahr von Reifenplatzer falls man bei Gegenverkehr ausweichen will
30	KWL-Geräte	Kopien der Inbetriebnahme Protokolle?
31	Zufahrtsweg Überbauung	Schwieriger Zugang für Zügel-Lastwagen resp. Pfofen ist stark gefährdet